



NOTA DE ESCLARECIMENTOS

INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Como se sabe, o Clube tem sofrido com quedas no fornecimento de energia, sendo estas causadas por fatores externos, de responsabilidade da CEMIG.

Portanto, não se trata de consumo acima da energia contratada, nem dimensionamento obsoleto, ou ainda de sobrecarga em transformadores, tampouco deficiência no sistema elétrico interno.

O Clube tem cobrado insistentemente medidas que impeçam a ocorrência de novos apagões. Inúmeras reclamações e ofícios foram protocolados junto à Concessionária.

No último dia 11 de novembro, realizou-se uma reunião com representantes da empresa, onde apontaram os motivos das quedas, ou seja, em razão da pandemia, não foram realizadas as manutenções devidas, como cortes de árvores, substituição de peças e postes. A ausência destes procedimentos é que têm gerado as interrupções no serviço.

A Companhia esclareceu que retomou os processos de manutenção corretiva, atingindo 70% de reparação. Porém, informou que outras interrupções serão necessárias até que se atinjam os 100%.

A Diretoria expôs a gravidade do caso, os prejuízos gerados e deixou registrado o inconformismo de seus associados, pelo que a concessionária se comprometeu a regularizar a situação o mais rápido possível, bem como a atender o Clube com prioridade.

Com relação às melhorias internas, nos últimos anos, o Clube tem investido em eficiência energética, e então, novos procedimentos poderão ser implantados.

Estes procedimentos, aquisição de energia no mercado livre, instalação de usina fotovoltaica e de geradores, têm sido analisados com a atenção devida, seja pelos valores a serem investidos, seja pelas despesas com manutenção e ainda, pelo espaço que ocuparão, e serão adotados no momento oportuno.